CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

all-in tank service

Sluis 2 bus 4 - 9810 Eke
Aalst, Brussel, Eke/Gent, Geel/Antwerpen, Hasselt, Leuven/Mechelen, Kuurne/Kortrijk

070 211 000 info@allintankservice.be
www.allintankservice.be
BTW 0881 597 861

KLANT K327321

Naam: [redacted]
Straat en nummer: HOFERIADESTRAAT 43
Postcode en gemeente: 2382 POOL
Tel.: 0476/[illegible] Fax: .....

adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant

IDEM

TYPE RESERVOIR De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt *(schrappen indien niet van toepassing).*

❑ Particulier Inhoud 4.500 L ❑ EW ❑ DW ❑ Niet particulier Inhoud ..... L ❑ EW ❑ DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt *(schrappen indien niet van toepassing).*

❑ Cilindrisch ❑ Parallellepidisch ❑ Rond ❑ Ovaal
❑ Toegankelijk ❑ Inkuiping ❑ Ontoegankelijk ❑ Groeve Datum van plaatsing: .....
❑ Staal ❑ Polyester ❑ Polyethyleen ❑ Andere .....

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig JA	Aanwezig NEE	Controle OK	Controle NIET OK
TOEZICHTSPUT	❑	❑		
Staat toezichtsput			❑	❑
Dichtheid toezichtsput			❑	❑
Vervuiling rond tank			❑	❑
Staat deksel			❑	❑
INKUIPING/	❑	❑		
Algemene staat			❑	❑
Waterdicht			❑	❑
Koolwaterstofdicht			❑	❑
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			❑	❑
Staat leiding (ontluchting, vulling)			❑	❑
Uitmonding leiding			❑	❑
Staat aanvoerleiding			❑	❑
Staat terugvoerleiding	❑	❑	❑	❑
Stookoliefilter	❑	❑	❑	❑
RESERVOIR				
Algemene staat tank			❑	❑
VORIG CERTIFICAAT	❑	❑	❑	❑

Algemene staat tank		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK
Aantal centimeter water in tank: ..... cm.					
Water- en slibbemonstering		❑	❑	❑	❑
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	❑	❑	❑	❑
	Onderdruk	❑	❑	❑	❑
	Overdruk	❑	❑	❑	❑
	Andere	❑	❑	❑	❑
Potentiaalmeting		❑	❑	❑	❑

TOEBEHOREN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig JA	Aanwezig NEE	Controle OK	Controle NIET OK
Peilmeting	Peillat	❑	❑	❑	❑
	Mechanisch	❑	❑	❑	❑
	Pneumatisch	❑	❑	❑	❑
	Ultrasoon	❑	❑	❑	❑
	Andere	❑	❑	❑	❑
Overvulbeveiliging	Fluit	❑	❑	❑	❑
	Electronische sonde	❑	❑	❑	❑
Lekdetectie	Vloeistof	❑	❑	❑	❑
	Onderdruk	❑	❑	❑	❑
	Overdruk	❑	❑	❑	❑
	Peilputten	❑	❑	❑	❑
	Andere	❑	❑	❑	❑
Wanddiktemeting	..... mm	❑	❑	❑	❑

OPMERKINGEN

VK 09-10-2010

Ph waarde: .....

BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

❑ Groen De tank mag in dienst blijven
❑ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
❑ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ❑ De tank mag nog gebruikt worden ❑ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: [illegible]
Erkenningsnummer: [illegible]

DATUM KEURING: 09 - 11 - 2015

DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR 09 - 11 - 2020

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle.

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden op de achterzijde.

(Handtekening erkend technicus)

(Handtekening klant)

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden op de achterzijde en deze aanvaard te hebben.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Aanvaarding

Al de door All-in Tank Service uitgevoerde keuringen worden uitsluitend afgesloten onder de algemene voorwaarden van All-in Tank Service die zich bevinden op de achterzijde van de bestelbon en de factuur en de hierna volgende bijzondere voorwaarden waarvan de klant geacht wordt kennis te hebben genomen en dewelke hij geacht wordt te hebben aanvaard door het feit van zijn bestelling, hetgeen hij bevestigt door de ondertekening van het conformiteitsattest. Alleen bijzondere en uitdrukkelijke clausules, opgesteld en ondertekend door All-in Tank Service, mogen afbreuk doen aan deze bijzondere voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, met uitsluiting van de gedrukte voorwaarden opgenomen in de bestelbons of ieder ander document van de klant. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt steeds uitgesloten.

Artikel 2 – Reservoirs voor stookolie dienend voor verwarming

All-in Tank Service controleert enkel reservoirs voor stookolie dienend voor verwarming, en mag er redelijkerwijze van uitgaan dat het reservoir dat de klant wenst te laten controleren bestemd is voor stookolie voor verwarming. All-in Tank Service kan niet verantwoordelijk geacht worden voor elke directe of indirecte schade (met inbegrip van gevolgschade) die zou voortvloeien uit de niet-melding van de klant dat het reservoir voor stookolie niet dient voor verwarming.

Artikel 3 – Door All-in Tank Service gedane tests

Door het feit van bestelling van de controle gaat de klant akkoord met de door All-in Tank Service gebruikte testen (o.a. ultrasone test, onderdruktest en /of overdruktest) die worden uitgevoerd volgens wettelijke instructies en met goedgekeurde en geijkte apparatuur. De klant aanvaardt uitdrukkelijk het gegeven dat de controle van het reservoir tot beschadiging van het reservoir kan leiden. De klant aanvaardt hier alle risico's voor en kan All-in Tank Service hier niet voor aanspreken, met inbegrip van de hieruit voortvloeiende gevolgschade.

Buiten de dichtheidscontrole, potentiaalmeting, het testen van de overvulbeveiliging en de lekdetectie, is de door All-in Tank Service gedane controle louter visueel. Gebreken die bijgevolg niet met het blote oog door een technicus die de controle volgens de regels van de kunst uitvoerde, hadden kunnen vastgesteld worden op het ogenblik van de controle, vallen buiten de verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid van All-in Tank Service.

Indien het reservoir zich ondergronds bevindt, zijn slechts deze delen van het reservoir en de toebehoren die visueel zichtbaar zijn (dus niet ondergronds) in de controle inbegrepen.

De klant verplicht zich ertoe aan All-in Tank Service gemakkelijke toegang tot het reservoir te verlenen, dit alles op zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De klant dient All-in Tank Service te wijzen op de leidingen en toebehoren die visueel kunnen geïnspecteerd worden. Bij gebreke hiervan aanvaardt All-in Tank Service geen enkele aansprakelijkheid ingeval van schade (zowel directe als indirecte met inbegrip van gevolgschade) als gevolg van het niet visueel inspecteren van de leidingen en toebehoren in kwestie.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

All-in Tank Service is niet aansprakelijk voor schadegevallen welke niet visueel kunnen worden vastgesteld op het moment van de controle.

Een controle is een momentopname en stelt enkel de staat van het reservoir vast op het ogenblik van de controle. Overwegende dat All-in Tank Service niet weet wat er met het reservoir gebeurt na de door haar uitgevoerde controle kan zij geen enkele garantie geven voor de toekomst.

All-in Tank Service is slechts aansprakelijk ingeval van bedrog of zware tekortkoming van haarzelf of één van haar uitvoeringsagenten aan één van de essentiële verplichtingen.

All-in Tank Service is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade (onder meer: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten). De aansprakelijkheid van All-in Tank Service is in alle gevallen beperkt tot de waarde van de door All-in Tank Service uitgevoerde controle, zijnde de prijs vermeld op de bestelbon.

De klant heeft de verplichting om All-in Tank Service te verwittigen van elk probleem dat zich zou kunnen voordoen tijdens de controle, en dit ten laatste op het ogenblik van de bestelling. Bij gebreke hieraan zal All-in Tank Service geen enkele aansprakelijkheid dragen indien er zich alsnog problemen zouden voordoen.

All-in Tank Service aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste aanwijzingen van de klant.