# CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

all-in tank service

**Sluis 2 bus 4 - 9810 Eke**
**Aalst, Brussel, Eke/Gent, Geel/Antwerpen, Hasselt, Leuven/Mechelen, Kuurne/Kortrijk**

**070 211 000** info@allintankservice.be
www.allintankservice.be
BTW 0881 597 861

## KLANT

Naam: .
Straat en nummer: ....Kraaiennestlaan 27
Postcode en gemeente: ....2500 Lier
Te
adr
...
...

## TYPE RESERVOIR

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt *(schrappen indien niet van toepassing)*

☒ Particulier Inhoud ...3200 L. ☒ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud ..... L. ☐ EW ☐ DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt *(schrappen indien niet van toepassing)*

☐ Cilindrisch ☐ Parallellepidisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Ontoegankelijk ☐ Groeve Datum van plaatsing: ...1996
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere .....

## VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

| | Aanwezig JA | Aanwezig NEE | Controle OK | Controle NIET OK |
|---|---|---|---|---|
| **TOEZICHTSPUT** | ☒ | ☐ | | |
| Staat toezichtsput | | | ☒ | ☐ |
| Dichtheid toezichtsput | | | ☒ | ☐ |
| Vervuiling rond tank | | | ☒ | ☐ |
| Staat deksel | | | ☒ | ☐ |
| **INKUIPING/** | ☐ | ☒ | | |
| Algemene staat | | | ☐ | ☐ |
| Waterdicht | | | ☐ | ☐ |
| Koolwaterstofdicht | | | ☐ | ☐ |
| **LEIDINGEN** (zichtbare delen) | | | | |
| Aansluiting (ontluchting, vulling) | | | ☒ | ☐ |
| Staat leiding (ontluchting, vulling) | | | ☒ | ☐ |
| Uitmonding leiding | | | ☒ | ☐ |
| Staat aanvoerleiding | | | ☒ | ☐ |
| Staat terugvoerleiding | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Stookoliefilter | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
| **RESERVOIR** | | | | |
| Algemene staat tank | | | ☐ | ☐ |
| **VORIG CERTIFICAAT** | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |

## TOEBEHOREN *(kruis aan wat van toepassing is)*

| | | Aanwezig JA | Aanwezig NEE | Controle OK | Controle NIET OK |
|---|---|---|---|---|---|
| Peilmeting | Peillat | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| | Mechanisch | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| | Pneumatisch | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| | Ultrasoon | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| | Andere | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Overvulbeveiliging | Fluit | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
| | Electronische sonde | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Lekdetectie | Vloeistof | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| | Onderdruk | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| | Overdruk | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| | Peilputten | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| | Andere ..... | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Wanddiktemeting | ..... mm | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |

## OPMERKINGEN

| | Uitgevoerd | Niet uitgevoerd | OK | Niet OK |
|---|---|---|---|---|
| Algemene staat tank | | | | |
| Aantal centimeter water in tank: ...0... cm. | | | | |
| Water- en slibbemonstering | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Dichtheidscontrole – Ultrasoon | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Dichtheidscontrole – Onderdruk | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Dichtheidscontrole – Overdruk | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Dichtheidscontrole – Andere | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Potentiaalmeting | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |

Ph waarde: .....

## BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

## TECHNICUS

Voornaam en achternaam: ...Bruno Maes...
.....
Erkenningsnummer: ...5104155...

**DATUM KEURING: 28 - 08 - 2015**
**DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR 28 - 08 - 2020**

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle.

(Handtekening erkend technicus)

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden op de achterzijde.

(Handtekening klant)

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden op de achterzijde en deze aanvaard te hebben.